

# 刻蚀工艺与设备培训






王瑗

纳米加工平台 2009.5




- 1 刻蚀的基本原理
- 2 IBE刻蚀原理及设备
- 3 RIE刻蚀原理及设备
- 4 ICP刻蚀原理及设备
- 5 工艺过程、检测及仪器



用物理的、化学的或同时使用化学和物理的方法,有选择地把没有被抗蚀剂掩蔽的那一部分材料去除,从而得到和抗蚀剂完全一致的图形

# 干法刻蚀过程示意



### 刻蚀种类:


- ① 干法刻蚀 利用等离子体将不要的材料去除(亚微米尺寸下刻蚀器件的最主要方法)
- ② 湿法刻蚀 利用腐蚀性液体将不要的材料去除

### 干法刻蚀工艺特点:

- ①好的侧壁剖面控制,即各向异性
- ②良好的刻蚀选择性; 合适的刻蚀速率; 好的片内均匀性
- ③工艺稳定性好,适用于工业生产

### 刻蚀参数

刻蚀速率 习惯上把单位时间内去除材料的厚度定义为刻蚀速率




刻蚀速率由工艺和设备变量决定,如被刻蚀材料类型,刻蚀机的结构配置,使用的刻蚀气体和工艺参数设置

### 刻蚀参数

**选择比** 同一刻蚀条件下,被刻蚀材料的刻蚀速率与另一种材料的刻蚀速率的比。

$$S = \frac{E_1}{E_2}$$

**均匀性** 衡量刻蚀工艺在整个晶片上,或整个一批,或批与批之间刻蚀能力的参数




NU(%) = (Emax - Emin)/ 2Eave




#### 刻蚀的基本原理

#### 刻蚀剖面 被刻蚀图形的侧壁形状



### Anisotropic

**各向异性**:刻蚀只在垂直于晶片表面的方向进行




#### Isotropic

各向同性: 在所有方向上以相同的刻蚀速率进行刻蚀

### 离子束刻蚀 (IBE)原理

• **离子束刻蚀**是利用具有一定能量的离子轰击材料表面,使材料原子发生溅射,从而达到刻蚀目的


把Ar、Kr或Xe之类惰性气体充入离子源放电室并使其电离形成等离子体,然后由栅极将离子呈束状引出并加速,具有一定能量的离子束进入工作室,射向固体表面撞击固体表面原子,使材料原子发生溅射,达到刻蚀目的,属纯物理过程。



离子碰撞过程示意图



# 离子源构成及工作原理




### IBE刻蚀特点

- ✓方向性好,各向异性,无钻蚀,陡直度高
- ✓分辨率高,可小于0.01 μ m
- ✓不受刻蚀材料限制(金属or化合物,无机物or有机物,绝缘体or半导体均可)
- ✓刻蚀过程中可改变离子束入射角 θ 来控制图形轮廓

### 离子束刻蚀速率影响因素

- A.被刻蚀材料种类
- B.离子能量
- C.离子束流密度
- D.离子束入射角度



#### IBE刻蚀原理及设备

# IBE-A150设备




### IBE相关刻蚀数据


离子能量: 350eV


材料	刻蚀速率 nm/min	材料	刻蚀速率 nm/min	材料	刻蚀速率 nm/min
Ni	17-18	Ti	7-8	GaN	34-36
SiO2	17-18	Al	15-16	Au	55
Ge	33-34	TiN	5-6	ITO	32-34
Si	17-18	GaAs	35-40	AZ胶	18


离子能量: 300eV


材料	刻蚀速率 nm/min	材料	刻蚀速率 nm/min	材料	刻蚀速率 nm/min
PMMA	21	AZ胶	10	Au	35-37
Si	14-15	Ni-Cr合金	10-12		












### IBE操作注意事项


- 启动离子源之前,必须确保离子源室和工件台通入冷却水
- 如果刻蚀工艺采用离子束入射角度≥30度时,在刻蚀时间 到达预定值10s前,必须将工件台转回水平位置
- 为更好的传递热量,放片时需在片子背面涂硅脂 放片、取片过程中应尽量避免油脂玷污片子图形表面
- 取片后用异丙醇擦去工件台上硅脂
- 抽真空次序不能错, 开主阀前要确认真空度达到-1级


### 反应离子刻蚀(RIE)刻蚀原理

一种采用化学反应和物理 离子轰击去除晶片表面材 料的技术

- •刻蚀速率高、可控
- •各向异性,形貌可控
- •选择比高







### TEGAL PLASMA ETCHER, MODEL 903e

适用于150mm单片晶片上的SiO2和Si3N4的刻蚀; 刻蚀温度能控制在20-35度之间

主机

射频源



显示器

#### RIE刻蚀原理及设备

1

#### SiO2刻蚀

光刻胶掩膜 Profirle 85-90° 刻蚀均匀性 <+/-5%

#### 典型刻蚀速率:

PSG 6000Å/min 热氧化SiO2 4000 Å/min

#### 选择比:

SiO2: PR >5:1

SiO2: silicon/polysilicon >=10:1

2

#### Si3N4刻蚀

光刻胶掩膜 Profile 85-90° 刻蚀均匀性 <+/-5%

#### 典型刻蚀速率:

Si3N4 4000 Å/min PSG 6000 Å/min

#### 选择比:

Si3N4: PR >3:1

Si3N4: aluminum >100:1

### RIE 操作注意事项


- 初始设置为6寸片刻蚀,必须放在两侧片架里,左侧进 片,右侧出片
- 每次程序运行前要将两边片架重新手动定位
- 射频源功率不宜设置过高,小于500W

### 电感耦合等离子体 (ICP) 刻蚀原理

包括两套通过自动匹配网络控制的13.56MHz射频电源

一套连接缠绕在腔室外的螺线圈,使线圈产生感应耦合的电场,在电场作用下,刻蚀气体辉光放电产生高密度等离子体。功率的大小直接影响等离子体的电离率,从而影响等离子体的密度。

第二套射频电源连接在腔室内下方的电极上,此电极为直径 205mm的圆形平台,机械手送来的石英盘和样品放在此台上进行刻蚀。




# RIE与ICP比较

RIE	<i>ICP</i>
离子密度低(~109~1010/cm³)	离子密度高 (>10 <sup>11</sup> /cm³)(刻蚀速率 高)
离子密度与离子能量不能分别控制( 离子密度大,离子能量也大)	离子密度由ICP功率控制,离子能 量由RF功率控制
离子能量低,刻蚀速率低	在低离子能量下可控离子流量达到 高刻蚀速率(形貌控制)
低压下刻蚀速率低	低压下由于高离子流量从而维持高 刻蚀速率
DC Bias高损伤大	低DC bias损伤小

### Oxford Plasma lab System 100 ICP 180







Wafers经由loadlock后再进出反应腔,确保反应腔维持在真空下不受粉尘及湿度的影响. 将有毒气体及危险气体与超净室隔离开

#### ICP刻蚀原理及设备

•ICP功率: 0-3000W

•RF功率: 0-1000W


•压力范围: 1-100mT

•加工范围: 6寸

•工艺气体:


C12, BC13, HBr, CH4, He, 02,


H2, N2



### 氦气冷却原理

藉由氦气良好的热传导特性,能将芯片上温度均匀化







# ICP相关刻蚀数据


Material	Etch rate (μm/min)	Process Gas	Mask	Selectivity	Uniformity 2"	Repeatability	Profile
GaN	0.5~1	BCI <sub>3</sub> /CI <sub>2</sub>	SiO2	5~10:1	<±2% (1 x 2") <±4% (4 x 2")	<±2%	80° ±2°
GaAs	>0.3	BCI <sub>3</sub> /CI <sub>2</sub>	PR	>5:1	<±3% (1 x 2")	<±3%	90° ±2°
GaAs Via	>2	BCI <sub>3</sub> /CI <sub>2</sub>	PR	>20:1	<±3% (1 x 2")	<±3%	75° - 90° ±3 ° Controllabl e
InP	>2	HBr	SiO <sub>2</sub>	>10:1	<±3% (1 x 2")	<±3%	90° ±2°


# GaAs 刻蚀






# GaAs 穿孔刻蚀







# GaN刻蚀



# InP刻蚀





### ICP操作注意事项

- 小片刻蚀时需要在片子背面涂真空油脂,放片、取片过程中应尽量避免油脂玷污片子图形表面,可用异丙醇擦除
- ICP Service模式权限很大,为避免误操作,仅限关闭真空装置时操作
- 在手动模式下进行托盘定位时,一定要注意门阀的开启状态及卡盘的升起与否,以免造成机械手、阀门、卡盘损坏
- 射频源功率不宜设置过高,ICP小于2000W,RF小于500W

### 加工过程中参数调节

温度

刻蚀速率, 化学反应

功率

离子密度,离子能量

压力

离子密度,离子方向性,化学刻蚀

其他

气体流量,反应物材料,反应物洁净度,掩膜材料

- ➤ 刻蚀前的准备要点 操作者必须仔细认真阅读操作说明,并明确每个部件在刻蚀系统中 的作用 检查水、电、气是否接好,并打开电源,冷却循环水,N2及压缩空 气
- ➤ 检查所刻蚀的样品情况,掩膜厚度 光学显微镜-表面洁净度,粗糙度 SEM-掩膜形貌,表面粗糙度 膜厚仪/台阶仪/光学轮廓仪-掩膜/薄膜厚度
- ➢ 若工作腔室处于真空,须先放气然后再放入刻蚀样品。 进入真空室系统的样品或零件,绝对要求外部干净,尤其防止将水和易挥发性的固体或液体带入系统,放好样品后,即可开始抽真空刻蚀过程中密切关注监控系统,程序运行中不稳定情况,记录所有参数(功率,气体流量等)


#### 工艺过程、检测及仪器

- > 刻蚀后的检查
- (1) 正面颜色是否异常及刮伤
- (2) 有无缺角及Particle



- 测量膜厚——膜厚仪,
- 剖面形貌——SEM/光学轮廓仪







- 刻蚀上机操作培训 400元(暂定)
- 上机操作培训后有实习期 实习期间需在平台刻蚀组人员在场的情 况下进行操作



查强



王瑗

Email: qzha2007@sinano.ac.cn Email: ywang2007@sinano.ac.cn

TEL: 62872627, 62872517



### 附件

#### • IBE操作流程

#### 装片

- 1 关闭真空计"POWER"开关。
- 2关闭工作台上的"主阀"按钮。
- 3打开"放气阀"按钮。
- 4 等待1分钟左右,待N2充满整个真空室后,打开真空室门板,关闭"放 气阀"按钮。
- 5 粘片:将样品台中间区域均匀的涂上为样片大小薄薄一层"7501"硅脂,用镊子夹住样片,将样片一边贴在硅脂上,慢慢地放下另一边,用镊子按住样片一端,在硅脂上稍稍移动样片,以便赶走样片与硅脂之间的气泡,使得样片与硅脂紧密粘在一起。(注意:如果用力过大,片子可能会碎裂)
- 6 完成粘片操作后,关闭真空室门板。
- 7 关闭"下道阀"按钮,打开"上道阀"按钮,此时机械泵对真空室抽取真空。等两分钟后,打开真空计"POWER"开关。
- 8待真空计上显示"9E-1"时,打开"下道阀"按钮关闭第一组合单元上的"上道阀"按钮。
- 9开启"主阀",等待第三单元右边的真空计到达"5E-4"以下时,便可进行下面的刻蚀操作了

#### 刻蚀

- 1开启"气体流量显示及控制"这一栏下方的截止阀,并将截止阀上方的开关拨向"阀控",旋其右方的旋钮根据需要设定Ar气的气体流量。(一般稳定在4.7Sccm)
- 2开启"刻蚀时间显示及控制"在这一栏下方"旋转"与"冷却"按钮,并设定所需要的刻蚀时间。 3开启离子源开关,设定参数如下:
- 3.1调节"阴极"旋钮, 使其上方的阴极电流量程表指示为5.5A-6A。
- 3.2调节"阳极"旋钮,直至起弧为止。(即阳极电流量程表有指数)
- 3.3调节"加速"旋钮,使其上方的加速电压量程表指数为180V。
- **3.4**调节"屏栅"旋钮,使"离子能量"显示为所需要的数值。(此时加速电压可能会有波动,再次适当调节"加速"旋钮和"屏栅"旋钮,使其加速电压和离子能量达到所需要的数值)。
- 3.5调节"阴极"和"阳极"旋钮,使得"离子束流"显示为所需要的数值,同时要保证阳极电压量程表指示数为45V左右。(因为各电源之间有关联,调节过程需要配合进行)
- **3.6**调节"中和"旋钮,使得 "中和电流"显示为所需要的数值。(中和电流一般为离子束流的**1.3---1.5**倍之间)
- 4参数设定完毕后,开启"时控"按钮,此时,载片台上方的挡板移开,刻蚀开始,如果需要一定的入射角进行刻蚀,可以旋转门板上的手柄,使其载片台旋转至所需要的角度。
- 5按所规定的时间刻蚀完毕后,关闭"时控"按钮,此时,载片台上方的挡板又重新回到片子的上方了。(注意:如果刻蚀过程中,载片台有一定的角度,则在挡板重新回到片子上方前一定要将载片台扳到原来的0度,以免挡板与载片台相撞)。

- 6关闭离子源各旋钮。
- 6.1关闭"中和"旋钮
- 6.2调节"屏栅"旋钮, 使其离子能量降为200ev左右
- 6.3关闭"加速"旋钮
- 6.4关闭"屏栅"旋钮
- 6.5同时关闭"阴极" "阳极"旋钮
- 6.6关闭离子源开关
- 7关闭"旋转"按钮,等两分钟后,关闭"冷却"按钮(如果刻蚀时间长,需要多等一段时间再关"冷却")
- 8将"气体质量流量显示及控制"这一栏下方的开关拨向"关闭",关闭其下方的截止阀。

#### 取片

- 1关闭真空计"POWER"开关
- 2关闭"主阀"按钮
- 3打开"放气阀"按钮
- 4等待1分钟左右, 待N2充满整个真空室后, 打开真空室门板。
- 5用镊子将样片夹起,放到滤纸上。
- 6用酒精棉球将样品台上的硅脂擦拭干净,待样品台上的酒精挥发干净后,关闭 真空室门板。
- 7关闭"放气阀"按钮,关闭"下道阀"按钮,开启"上道阀"按钮。等几分钟后,开启真空计"POWER"开关。
- 8待真空计上显示"9E-1"时,开启"下道阀"按钮,关闭"上道阀"按钮。
- 9打开"主阀",此时系统开始抽取高真空。

#### ICP操作流程

#### 装片

- 1.在Pump界面点击左边Pump图标下Stop,切换至Vent,120s后打开Loadlock
- 2.涂抹真空油脂:根据片子尺寸大小,在托盘上涂抹均匀一层油脂
- 3.放片:放片的时候要用镊子轻轻夹住样片,将样片一边贴在油脂上,慢慢地放下另一边,用镊子按住样片一端,在油脂上稍稍移动样片,以便赶走样片与油脂之间的气泡,使得样片与油脂紧密粘在一起。(注意:如果用力过大,片子可能会碎裂)

#### 抽真空

- 1.在Pump界面点击左边Pump图标开启小机械泵,预抽Loadlock,至真空度到-2时可以进行刻蚀操作
- 2. 选择所需加热模式:
- 根据样品选择所需加热模式Heater or Chiller,设定加热或冷却温度。
- 当温度与真空度达到要求后进入Chamber界面

#### 刻蚀

- 1.根据要求设定程序,确定工艺参数(气体流量、ICP功率、RF功率、压力、温度、时间等)
- 2.程序运行时,看起辉是否正常,适当修正匹配功率

#### 取片

刻蚀完毕后,在Pump界面点击左边Pump图标下Stop,切换至Vent,打开 Loadlock

#### 去真空油脂

参照光刻工艺操作规范相应的去胶工艺步骤操作。结束后,检测并完成实验记录,移交样品。